

Rapallo, 14 avril 09

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT !

LE FLEXIBLE D'INFLATEUR DE LA COMBINAISON ÉTANCHE SI TECH DRY EST RAPPELÉ AFIN DE RETIRER L'INSERT EN PLASTIQUE LIMITANT LE FLUX !

Cher client,

Nous avons été avertis par notre fournisseur de combinaisons étanches, Mobby, que SITECH – le fabricant de ces flexibles d'inflateurs – a annoncé un RAPPEL de ses flexibles d'inflation basse pression.

Le flexible d'inflation contient un insert limitant le flux, de couleur noire, bleue ou verte.

Cet insert peut présenter un dysfonctionnement et se détacher de la soupape de raccord, ce qui peut provoquer une obstruction du flux d'air.

PAR CONSÉQUENT, POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ ET POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ D'UN ACCIDENT DANGEREUX, ARRÊTEZ DE PLONGER AVEC UN FLEXIBLE SOUMIS À CE RAPPEL (OU AVEC UNE COMBINAISON ÉTANCHE OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT QUI A ÉTÉ RACCORDÉ À UN FLEXIBLE DE CE TYPE) JUSQU'À CE QUE L'INSERT AIT ÉTÉ RETIRÉ.

Les produits Mares concernés par ce rappel, vendus de 2006 à 2009, qui utilisent le FLEXIBLE D'INFLATEUR BASSE PRESSION SITECH, sont les suivants :

- 412012 COMBINAISON ÉTANCHE POLARFIT TLM
- 412014 COMBINAISON ÉTANCHE DRYFIT 3.5 LX UNI
- 412015 COMBINAISON ÉTANCHE DRYFIT 3.5 NP UNI
- 412016 COMBINAISON ÉTANCHE ICEFIT 4.0 LATEX HOMME
- 412017 COMBINAISON ÉTANCHE ICEFIT 4.0 LATEX FEMME
- 412018 COMBINAISON ÉTANCHE ICEFIT 4.0 NÉOPRÈNE HOMME
- 412019 COMBINAISON ÉTANCHE ICEFIT 4.0 NÉOPRÈNE FEMME
- 412010 COMBINAISON ÉTANCHE DRYFIT 3.5
- 412011 COMBINAISON ÉTANCHE ICEFIT 4.0
- 480094 DRYFIT 3.5 LX HOMME AVEC CHAUSSONS RADIAL BOOTS
- 480095 DRYFIT 3.5 LX DAME AVEC CHAUSSONS RADIAL BOOTS
- 480096 ICEFIT 4.0 LX HOMME
- 480097 ICEFIT 4.0 LX DAME
- 480098 POLARFIT TLM LX HOMME

VEUILLEZ CONTACTER LE CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ MARES LE PLUS PROCHE.

TOUS LES INSERTS LIMITEURS DE FLUX D'AIR, QUELLE QUE SOIT LEUR COULEUR, DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DES FLEXIBLES D'INFLATEURS BASSE PRESSION SITECH.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Sitech : www.sitech.se